Minera Panamá

Copia

Orden de Trabajo: 71712

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 20092 CECIL JOHN GROENEWALD

OT Padre: 00071712
Originador: 22294 YARISEL SOLIS

OT fecha creacion: 22/09/2016
OT fecha/hora Impresion: 22/09/2016 16:16:00

Detalles del Equipo

Equipo:	MNL13 1250 AJP Deuz	Descripcion:	Man Lift
Serie:	300201101	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	1,554.00	Fecha/Hr. Requerida:	00
Tipo de OT:	Preventive Maintenance	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: MANTENIMIENTO HRS 1562
Sistema:

Grupo:
Tecnico: 16900 PEDRO REFUGIO

Taller: MOLINO
Capataz: CECIL JOHN GROENEWALD

Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

PREVENTIVE MAINTENANCE

Trabajo Realizado:

- REPLACE OIL FILTER AND FUEL FILTER
- CHANGE ENGINE OIL
- CLEAN FUEL STRAINER AND AIR FILTER
- REPLACE O-RING HYDRAULIC LEAK
- CHECK ALL FAULT CODES

Observaciones:

OPERATIONAL

HOROMETRO: 1554 Hr.

INICIO (fecha/hora) | FINAL (fecha/hora)

FIRMA

NOMBRE

Peter Rene
TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR

codigo
B228
B32027

Descripcion
Oil Filter
Fuel Filter

comfrodual